

依頼主名: □□ □□□

物件所在地: 砺波市 □□-□

		災害()			
	基本サービス	による被害確認		特記事項	
作業実施日			日()	
作業実施時間	8:30~9:30		~		
天気	晴れ				
作業実施者	砺波 銀一				
基本サービス					
点検個所	点検事項		異常の有無		特記事項
住宅	屋根瓦のはがれ・破損		有		
	外壁の破損・ひび割れ		有		
	サッシ・雨戸の破損		徻	無	網戸の破れ
	雨樋の配管の異常・破損		有	(#)	
	電気メーターBOX の破損		有	(#)	
付属屋 (納屋·蔵)	屋根瓦のはがれ・破損		有		
	外壁の破損・ひび割れ		匍	無	蔵の外壁はがれ
	サッシ・雨戸の破損		有	(#)	
	雨樋の配管の異常・破損		有	(#)	
屋外水栓	通水確認(出る場合のみ)		有	(#)	
家屋敷内	雑草繁茂の状態		徻	無	膝丈程度の状態
	庭木繁茂の状態		有	(#)	
	不法投棄		有		
家屋敷外周	隣家との境界雑草繁茂の状態		徻	無	膝丈程度の状態
	隣家との境界樹木繁茂の状態		有	(#)	
	不法投棄		有		
	側溝のつまり		有	(#)	
	宅地連絡道路の状態		有	(
郵便受け	郵便受けの破損		有	(
	郵便物・チラシ等		匍	無	チラシ溢れ

連絡事項

例. 草の繁茂状態が気になります。長さが膝丈程度になり、隣接地との越境に注意が必 要と思われます。